

特别说明书

(FM PVC Hook Up 工程)

1. 一般事项
 - 1.1 使用范围
 - 1.2 参照标准
 - 1.3 递交物
 - 1.4 质量保证
 - 1.5 运输,保管和处理
 2. 材料事项
 - 2.1 一般事项
 - 2.2 管件材料
 - 2.3 粘合材料和支持材料
 3. 施工
 - 3.1 共同事项
 - 3.2 施工顺序
 - 3.3 管件支撑和固定
 - 3.4 施工允许误差
 - 3.5 测试和检查
- 附件 焊接师技能 TEST SHEET
附件 粘合材料



FM PVC HOOK-UP 工程

1. 一般事项

1.1. 使用范围

1.1.1. 摘要

- 1) 本施工说明书适用于洁净室的 FM PVC(Polyvinyl chloride) HOOK-UP工程。
- 2) 除了设计图纸、相关法规或者另外单独制定的规定外，所有的都遵循本说明书。
- 3) 本说明书中没有记载的事项，依据国土资源部“建筑工程标准说明书(机械部门)”裁定。
- 4) 说明素，设计图纸和明细书中，在任何一项中标记的事项，都应该施工。
- 5) 按照产业安全保健法里规定的法规进行施工。

1.1.2. 适用和优先

- 1) 本说明和附件的附加事项间的内容彼此不同的时候，以附加事项为先。
- 2) 所有的工程遵循设计图纸和本说明书进行施工，设计图纸和本施工说明书有不同的地方的情况，以设计图纸为先，应当和负责人协商。
- 3) 本施工说明书、图纸，或者标准说明，确定的施工方、材料和产品等的内容，在现实中不能履行的情况下，一定要跟订货负责人书面报告，针对对策，获得许可后再施工。

1.1.3. 主要内容

- 1) 风管的制作和安装
- 2) 风管用附属品的安装
- 3) 风管的支撑

1.2. 参照标准

下面基准在本施工说明书内记载的范围内，作为构成本施工说明书的一部分。

1.2.1 韩国产业标准

- 1) 韩国标准 M 3404 一般用硬质聚氯乙烯管
- 2) 韩国标准 M 3410 排水用聚氯乙烯管接头

1.3 递交物

1.3.1 资材供应前递交物

施工方下一项，资材供给之前，向监理者递交，应获得认可。（需要时，向订货担当递交）

1) 主要机械设备和材料供给源认可邀请书


- (1) 韩国标准规格标示证(认证书) 或者 ISO质量认证书
- (2) 供货方的业主登记证明原(但是，海外资材的情况，納货公司旨書 회사문?)
- (3) 国税和地方税缴清证明书(确认有效机关)
- (4) 纳货业绩证明书(确认有效期限)
- (5) 质量检查专门机关和国立，公立检察机关的测试成果表
- (6) 质量保证备忘录：非韩国标准产品，公认机关测试不可行的产品，海外产品等

2) 样品：需要时，对材料，应当递交样品。

1.4 质量保证

1.4.1 电焊工的资格

- 1) 通过施工公司的焊接师技能确认测试的人。
- 2) 施工方应当递交焊接作业指南书，应获得订货负责人的认可。
- 3) 焊接师技能确认测试，依据核对表，进行自身VT(肉眼检查，Visual Test)测试，从而给予合格不合格判定。
- 4) 施工方在要求的时间内，把实施焊接师技能测试的结果向订货方报告。
- 5) 焊接师WELDING TEST焊接测试方法
 - (1) 焊接师实行测试，确认资格所需条件。测试项目如下。
 - ① BEAD 检查
 - ② UNDER CUT 检查
 - ③ OVER LAP 状态检查
 - ④ 炭化检查
 - ⑤ 熔入不足检查
 - (2) 测试分水平和垂直测试2种进行。[附加(焊接测试)参照]
 - (3) 样品规格和材质
样品的材质用 FM PVC PLATE，焊条使用和样品同一材质的FM PVC焊条(2.5~3.0Ø一倍)。
样品的规格如下图。(但是，样品规格和检查者协商，可以变更。)



[水平焊接测试]

[垂直焊接测试]

- 6) 判定以现场施工公司焊接技术者的样品测试为根据，对合格者，颁发证书给予认证。

1.4.2 样品施工

- 1) 订货负责人要求时，实施样品施工。

1.5 运输，保管和处理

- 1.5.1. 所有的材料要在室内保管。
- 1.5.2. 保管运输，装卸和施工的时候，因为冲击等，管子不能受到损失，存放、保管时，不能因周围载荷而发生管的变形。
- 1.5.3. 运输，保管和处理期间，现场制作或者工厂制作的管件，SPPOOL管线，附属器件和购买的产品，尽量使其不受损伤进行保护。
- 1.5.4. 防止边角和末端部分的损伤，在管件，SPPOOL和附属机器的表面，辐射东西或者尽量使内部不沾湿气。
- 1.5.5. 管件和附属品，制成品完成后，管件的内外面，用IPA丙醇清洗后，应当密封搬进。

2. 材质规格

2.1. 一般事项

2.1.1. 因为是额定压力下使用的材料，所以应维持能够防止变形的充分的构造强度。

2.1.2. FM PVC

- 1) FM PVC作为在洁净室里使用的材料，满足难燃性性能基准。
- 2) 火灾发生时，能组织燃烧，烟气或腐蚀性气体，使污染降到最小化。
- 3) 耐药品性，耐热性，加工性 优秀


2.1.3. FM 规格

- 1) 世界性的产业商号保险Factory Mutual System里，在材料层面，为了预防火灾，针对特意设定的洁净室里使用的材料，制定了难燃性基准。
- 2) 本基准在火灾发生时，为了使燃烧最小化而准备。
 - (1) 燃烧指数 Fire Propagation Index(FPI:Fire Propagation Index) $FPI \leq 6$
 - (2) 冒烟指数 Smoke Damage Index(SDI : Smoke Damage Index) $SDI \leq 0.4$
- 3) 只能使用获得FM 4922(FM4910)认证的产品。

2.2 管件材料

2.2.1. FM-PVC

用耐腐蚀性强的象牙色硬质，采用掺加填充剂和耐药品物质的硬质聚氯乙烯管。







2.2.2. PIPE规格

大小	外径 (D)		厚度 (t)		近似内径	参考重量 (g/m)
	标准	平均误差	最少	误差		
50A	60	±0.2	4.1	+ 0.4	51.8	1,079
65A	76	±0.3	4.1	+ 0.6	67.8	1,388
75A	89	±0.3	5.5	+ 0.6	48	2,163
100A	114	±0.4	6.0	+ 0.6	102	3,052
125A	140	±0.5	6.0	+ 0.6	128	3,787
150A	165	±0.5	6.0	+ 0.6	153	4,493
200A	216	±0.7	6.0	+ 0.6	204	5,935
250A	267	±0.9	6.0	+ 0.6	255	7,376
300A	318	±1.0	6.0	+ 0.6	306	8,817

* 管的长度以4,000 ± 10mm为标准，除此之外的长度根据协定来决定。

2.2.3 附属品规格

1) 配件规格

区分	记号	100	125	150	200	250	300
 90°弯头	Z	62	75	88	126	138	164
	L	112	140	168	232	268	314
 45°弯头	Z	30	38	44	57	70	74
	L	80	103	124	179	200	225
 90°长弯头	A	429.65			240		
	B	429.65			240		
	C	115	-	-	50	-	-
	D	115			50		
	E	217.3			114.55		
 连接接头	Z	4	4	4	7	4	9
	L	104	134	164	213	280	314

区分	记号	100	125	150	200	250	300
变径管接头	Z	-	125×100	150×100	200×100	-	-
	L	-	35	40	42	-	-
风门 (连接接头)	L	230	250	270	330	560	640
	L-1	55	62	67	80	100	120
	L-2	120	126	136	170	200	230
风门 (风管)	L	230	250	270	330	560	640
	L-1	55	62	67	80	100	120
	L-2	120	126	136	170	200	230
凹凸面法兰	L-3	15	15	15	15	15	15
	YT	1/44	1/45	1/45	1/50	1/50	1/50
	d	100	126	147	197	247	296
	D	206	246	280	328	395	441
	I	94	106	133	138	152	152
	t	7.5	8.0	10	10	12	13
	t1	24.0	26.0	28.5	30.5	30.5	32.5
	Φ×Φ	19×8	23×8	23×8	23×12	23×12	25×16
不锈钢 法兰接头	H	101	118	148	151	151	167
	D	75	-	180	-	-	-
	L1	49	-	55	-	-	-
L2	-	-	20	-	-	-	-

2.3 粘合材料和支撑材料

2.3.1 粘合材料(FM-PVC 焊条)

- 1) 应当采用和风管一样材质的焊条。
- 2) 应当采用耐腐蚀性强的象牙色规格为3mm(双股) X 1000mm 的硬质产品。
- 3) 沾有异物或者损坏的焊条不能使用。

2.3.2 粘合材料(PVC BOND)

- 1) 使用PVC管材用胶粘剂。(推荐产品: IPS PRIMERS P-70)
- 2) 使用PVC管材用胶粘剂。(推荐产品 : IPS WELD-ON 717)
- 3) 胶粘剂尽量在施工公司使用前获得认可, 施工公司单独要求时, 可使用施工公司要求的产品。

2.3.3 螺栓、螺帽和垫圈

- 1) 螺栓、螺帽和垫圈的材料应当满足 韩国标准 B 0241耐腐蚀不锈钢制螺丝部品的机械性能。
- 2) 螺栓和螺帽使用如下产品。
 - 韩国标准 B 1002(6角 螺栓-适用不锈钢材料)
 - 韩国标准 B 1012(6角 螺帽-使用不锈钢材料)
- 3) 垫圈使用 韩国标准 B 1326(平垫圈), 韩国标准 B 1324(弹簧垫圈)产品。
- 4) 角钢螺栓的垫圈遵循采用 韩国标准 B 1002(6角 螺栓-适用不锈钢材料)的垫圈。

2.3.4 PVC 焊机

- 1) 焊接电源拥有需要的容量和跟焊接相配的电机特性, 或者应稳定的调节输出功率。
- 2) 焊机发出安全的热风, 能够间断需要的电流, 准确、连续地调节, 应能够进行良好地焊接。
- 3) 在焊机上, 为了防止事故, 应当贴上防止电击的标示。

2.3.5. 支撑铁架

- 1) 用能够承受管的伸缩、动摇和荷重等, 根据管径或者管的材质, 来确定支撑强度, 有需要阻止震动传达的时候, 应贴上防震材料。
- 2) 支撑构件的材质采用韩国标准 D 3503。
- 3) 吊挂件韩国标准 B 1527(管支撑)规格是用铁制产品, 根据管的支撑间隔, 应该有具备能支撑管、内容物和表层的全部荷重的构造和强度。
- 4) 管件固定铁架
 - 使用跟管径相适应的铁制产品, 根据管件的伸缩, 因为应力或者受力等, 不能发生震动, 管的任意方向, 都应具备不能移动的强度构造。
- 5) 共同支撑铁架
 - 多数的管件并列放的时候, 使用的共同支撑铁架, 支撑管和内容物以及表层的全部荷重, 拥有充分的构造和强度。
- 6) 防震支撑和铁架
 - 在有需要放置震动传递的地方使用支撑铁架, 放入吊挂件支撑铁架和支撑铁架的防震橡胶等, 拥有充分防震性和强度的韩国标准 B 1561(防震弹簧吊挂件), 使用与韩国标准 B 1562(防震橡胶框架) 规格相适应的产品。

3. 施工


3.1. 共同事项

3.1.1. 一般事项

- 1) 管件长度要准确的测量后，使用不能使管径缩小的工具并且按管轴垂直切断，对内部进行打磨，尽量使其没有多余的碎屑和杂物等。
- 2) 链接管之前对内部进行检查，确认内部是否有异物并且对金属片及灰尘清理干净。
- 3) 不同金属粘合及接触部分，即使没有另外的标记，也需要进行绝缘作业。
- 4) 绝缘法兰及绝缘接头表层部位等避免绝缘体损伤。
- 5) 所有的管件与不同直径的管连接时使用异径管，施工时，水平主管使用偏心异径管，防止空气停留。
- 6) 管件链接部以及已经链接到设备上的管件，施工时尽量不要给予应力使管件膨胀收缩。
- 7) 所有管件施工时，对阀门及管件跟金属附近的部分，维修作业等，尽量没有障碍，应当留有足够的空间。
- 8) 清洗部件发现污染时，需要及时清洗，对压力试验使用的管帽，短管，阀门，压力表等全部清洗后使用。
- 9) 作业场里携带真空清扫机的清扫员保持一直常驻。

3.2 施工顺序



3.2.1. 施工顺序图



3.2.2. 施工方法

区分	支管连接 (详细 3.2.4)	管件连接 (详细 3.2.5)	生产设备 连接
作业准备	· 材料, 焊条, 开孔位置选定, 准备工具	材料, 胶粘剂, 准备工具	
开孔/截断	· 开孔 利用开孔设备进行开孔	· 曲线锯, 电锯, 塑料管切割机 · 水分(油分), 取出异物	
焊接/连接	· 鞍座 固定 · FM PVC 焊条	· 管件插入 · 抹涂胶粘剂	
组装	· 支管 + 鞍座 焊接 · 鞍座 + 管道 粘胶	· 配件和管道旋转插入 · 连接部位胶粘剂气泡确认 · 胶粘剂没有充分涂抹时, 粘合部分切割后重新作业	· 生产设备 接口+ 法兰连接接头(不锈钢) · 夹具固定

3.2.3. 施工照片

区分	支管连接	管件连接 (细部 3.2.4 项目)	生产设备连接
开孔/截断		 	
焊接/连接		 	
组装			

3.2.4. PVC 焊接

- 1) 焊接部位及BEVEL部位(BEVELING角度45°),首先对灰尘,潮气,油脂完全清除,并在PVC焊机上安装电击防止器。
- 2) 焊机规格为100V, 60Hz, MAX 800W程度, HOT BLAST TEMP是180~220℃, HOT BLAST PRESS.是0.2~0.3kg/cm²G的程度。
- 3) 焊接部位不能沾有异物,必要时焊接部位用干抹布进行清理。
- 4) 焊接部位按照热风枪逐渐的加热,PVC焊条已焊接开始点开始按照规定按住,并维持70~80mm间隙,这时焊接枪的顶端焊接部位和焊条链接的部位大约100mm程度保持间隙,烟火的高低是按焊条加热点开始宽度为7~10mm。

3.2.5. BONDING 施工

1) 准备作业工具

作业前为了施工, 提前准备各种材料(胶粘剂以及各种工具)。

2) 管件截断

管件最好按照垂直切割,如图使用曲线锯或电锯,切割面利用直角尺确认是否垂直切割。斜切面会减小胶粘面,并减弱胶粘力。径小时如图利用塑料管切割机进行切割。

3) 粘合面清扫

水分及油分其他异物在管子及配件表面妨碍溶解及粘贴, 所以用干净干燥的抹布擦拭管子和管件内外部的灰尘, 对油分, 锯末, 水分进行清除。

4) 插入深处检查

涂抹粘胶剂之前对管子及管件要轻轻地朝正方向插入, 并确认在管子配件插口长度的1/3~2/3处是否停止。但管子无法进入或者插入内部很深的话不行。为了确认管件是否完全进入, 测量管接头的长度, 并把间隙标记在管子外面。涂抹胶粘剂时, 因标记部分会被清除, 所以在原有长度上增加2倍, 对管子进行双重标记。

5) 预处理

涂抹胶粘剂之前, 连接管件时, 在连接底漆(预处理制)的表面涂抹后(1茬表面融解)在那上面, 涂抹溶解性胶粘剂。

6) 涂抹胶粘剂

管子和配件干净, 没有湿气和碎屑的时候, 才涂抹胶粘剂。胶粘剂涂抹时使用漆刷, 天然毛刷或管子直径的约1/2尺寸的辊子涂抹在胶粘表面。管子末端外部和接头长度相同, 厚厚地涂抹胶粘剂。涂抹的量应填补间隙, 并且应达到充分的厚薄以上, 链接管接头涂抹时要在中间部分涂抹, 但不能混乱地涂抹。

7) 组装

两侧表面粘胶剂还没有完全干燥时, 把管件旋转1/4并迅速的套入链接管件. 管子链接材料中断点处要抓住位置。要保证最小粘贴, 在30秒期间维持原组装状态。因为勉强插入调整部分是锥形(倾斜面), 在最小粘贴中如果没有一定的压力维持的话, 管子会在链接中断点处往后推移。管子周边和管子链接部分要看出胶粘泡, 这个泡在管链接周围没有连续的出现,说明胶粘剂没有充分的涂抹. 如果是充分的涂抹胶粘剂时, 要切除粘胶部分重新开始, 发生胶粘剂气泡过大情况时要用抹布擦除.

3.3 管件支撑和固定

3.3.1 U型螺栓和吊杆规格

15~50A	65~80A	100~150A	200~250A	300~400A
M9	M9	M12	M12	M12

3.3.2 U型螺栓和吊杆规格孔的尺寸规格

螺栓尺寸	孔尺寸	螺栓尺寸	孔尺寸
M9	12	M12	17

3.3.3 支撑间隔(mm)


管件尺寸	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
温度(℃)	25A	40A	50A	80A	100A	150A	200A	250A	300A
20	1680	1830	1830	2130	2290	2590	2740	3050	3510
30	1530	1680	1680	2130	2130	2440	2590	2740	3200
40	1370	1530	1530	1830	1980	2290	2440	2590	2900
50	920	1070	1070	1220	1370	1530	1530	1530	1980
60	760	920	920	1070	1220	1370	1370	1370	1680

上述表格按照PVC管件材料有所不同，大体遵守上述表格。PVC管件施工时，管件周边的温度条件与上述表格有差异时，管件支撑间隙适用基准是要跟发货担当协商及认可后进行施工。

3.3.4 管架防震垫

- 共同管架震动时，避免摆放在建设建筑物传达区域。

(例：生产制造工厂，回风静压箱及订货担当指示的区域)使用防震垫避免管架和建筑结构震动传达



2) 管件PAD的宽度参考下列表格。

区分	40A以下	50A~100A以下	125A~200A以下	250A 以上	备注
长度	和PIPE RACK 接触的长度	和PIPE RACK 接触的长度	和PIPE RACK 接触的长度	和PIPE RACK 接触的长度	
宽度	和管径相同	50mm	100mm	200mm	

3.4 施工允许误差

3.1.2. 现场施工误差最小化方案

3.1.1) 为了准确地施工, 管件施工时, 应灵活运用施工基准说明书。

3.1.2) 设计图纸和现场施工间的误差为50mm。

3.5 测试盒检查

3.5.1 材料认证产品(FM 4910, 4922)使用与否, 安装状态

3.5.2 Damper类的构造, 安装位置和启动状态

3.5.3 管件接触部位Bonding 及焊接状态

3.5.4 管件支撑和固定状态

3.5.5 施工部位材料是否破损确认

附件-1		公众名	共同事项	
焊接师技能 TEST SHEET				
测试日期		测试项目:PVC 焊接	焊接师说明	考号: 公司名:
No.	项目	基准值	概括	不符合要求时, 不合格 P(通过) F(不合格)
1	焊接样本	350*75*6t*1set		
2	清除切断面异物			
3	焊接不良及重叠	不允许		
4	焊条规格及式样	母材 相同材质 2.5~3.0 Ø一倍		
5	盘(过热)按住状态	不允许		
6	焊接交叉连接 (起点,终点)	10~15mm 重叠施工		
7	按厚度 焊接层数(Pass)	90° 维持 5~6T: 内/外部 1层 焊接 8T: 内部1回 外部 2层 焊接 10T: 内部1回 外部 3层 焊接		
8	管连接接头接触面 适用衬垫(宽,厚度)			
9	热风机温度	100~200°C		
10	X型空加工 (机械加工)	坡口 双方向 80° ±5° 管路口 ≤ 0mm 管路缝隙 ≤ 0.5		
11	焊工实名制作业	实名制挂带明签		
※ 特别事项			※ 焊接测试样品照片	